



ปริมาณการใช้ค่าสาธารณูปโภค
ปีงบประมาณ 2564

คณะกรรมการปฏิบัติการลดใช้พลังงาน


กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 1 ปี 2563-2564



กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ไตรมาส 2 ปี 2563-2564




กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา ไตรมาส 1 ปี 2563-2564




- ตรวจเช็คตุ๊กกลอยบ่อเก็บน้ำใต้ดินอาคารบางกอกน้อยเสีย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดำเนินการซ่อมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำประปา ไตรมาส 2 ปี 2563-2564



- ตรวจพบท่อน้ำใต้ดินอาคารหอประชุม ดร.ทัศนาศุ บุญทอง แตกดำเนินการซ่อมไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564

กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1-2 ปี 2563-2564



กราฟเปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษ ไตรมาส 1-2 ปี 2563-2564

